


Svářečská kukla Speedglas™ 9100 FX



Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis
54 18 05	Svářečská kukla Speedglas 9100 FX s bočními průzory a kazetou 9100V.	54 18 15	Svářečská kukla Speedglas 9100 FX s bočními průzory a kazetou 9100X.	54 18 25	Svářečská kukla Speedglas 9100 FX s bočními průzory a kazetou 9100XX.



Příslušenství a náhradní díly

Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis	Č. dílu	Popis
16 80 15	Pohodlná čelenka, 3 ks/bal.	52 30 00	Kryt zorníku, standardní, 5ks/bal.	53 30 00	Náhlavní kříž Speedglas řady 9100, s díly sestavy.
16 90 06	Ochrana hlavy (malá).	52 30 01	Kryt zorníku proti zamřování, 5ks/bal.	53 60 00	Otočný úchytý mechanismus, levý a pravý.
16 90 07	Ochrana krku (velká).	52 60 00	Vnější ochranné sklíčko, standardní, 10 ks/bal.	53 61 00	Přední část náhlavního pásku.
16 91 00	Kukla, černá/šedá.	52 70 00	Vnější ochranné sklíčko, zvýšená odolnost proti poškrábání, 10ks/bal.	53 62 00	Zadní část náhlavního pásku.
17 10 20	Zvětšovací sklo 1,0.	52 70 70	Vnější ochranné sklíčko, žáruvzdorné, 10ks/bal.	54 18 00	Kukla Speedglas 9100 FX bez svařovací kazety s náhlavním páskem.
17 10 21	Zvětšovací sklo 1,5.	52 80 05	Vnitřní krycí sklíčko na kazetu 9100V, 5ks/bal. Označení sklíčka 117x50.	54 18 90	Kukla Speedglas 9100 FX bez svařovací kazety, bez náhlavního pásku.
17 10 22	Zvětšovací sklo 2,0.	52 80 15	Vnitřní krycí sklíčko na kazetu 9100X, 5ks/bal. Označení sklíčka 117x61.	54 05 00	Sada čelního krytu.
17 10 23	Zvětšovací sklo 2,5.	52 80 25	Vnitřní krycí sklíčko na kazetu 9100XX, 5ks/bal. Označení sklíčka 117x77.		
17 10 24	Zvětšovací sklo 3,0.	53 10 00	Držák baterií, 2ks/bal.		
42 20 00	Baterie, 2ks/bal.	53 20 16	Krycí sklíčka bočních průzorů, 2 páry.		
50 00 05	Svařovací kazeta Speedglas 9100V, měnitelný odstín 5, 8, 9-13.				
50 00 15	Svařovací kazeta Speedglas 9100X, měnitelný odstín 5, 8, 9-13.				
50 00 25	Svařovací kazeta Speedglas 9100XX, měnitelný odstín 5, 8, 9-13.				